

АКТ
обследования антитеррористической укреплённости
муниципальной организации дополнительного образования
«Дом детского и юношеского технического творчества»
к новому 2019-2020 учебному году

« 24 » июля 2019 г.

г.о. Серпухов

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: Сидоркина О.А. – заместитель главы администрации.

Члены комиссии: Казбан Д.М. – заместитель председателя по безопасности Комитета по образованию Администрации городского округа Серпухов, Савин И.В. – начальник Управления по обеспечению общественной безопасности Администрации городского округа Серпухов, Романов А.В. – сотрудник 2-го отделения 5-го окружного отдела УФСБ России по г. Москве и Московской области, Павлюк Е.Л. – инспектор ГОАР Серпуховского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской области», Новосельцев А.А. – заместитель начальника ОУУП и ПДН МУ МВД России «Серпуховское», Янчук Д.А. – инспектор ОНД по г. Пущино, ОНД по Серпуховскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области, Клочко Н.Н. – главный эксперт отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации городского округа Серпухов, Волгина С.А. – старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела государственной инспекции МУ МВД России «Серпуховское».

В соответствии с Постановлением Главы городского округа Серпухова от 06 июня 2019 года № 2603 «О приемке и оценке готовности муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений городского округа Серпухов Московской области к 2019-2020 учебному году»

в присутствии представителя учреждения: заместителя директора МУДО ДЛЮТТ по безопасности Гаркавенко В.В. проведено обследование образовательного учреждения: МУДО ДЛЮТТ расположенного по адресу: 142201 г.о. Серпухов ул. 1905 года, д. 15.

Директор учреждения: Гурова Марина Валерьевна

Рабочий телефон: 8(4967) 35-78-91

Количество учащихся: 120 человек

Время: 9.00 – 20.00

Занимаемая площадь: 616,6 м²

Наличие ограждения, его тип: в наличии, сетка "Рабица".

Пожарно-техническое состояние: АПС имеется, дополнительно установлена аппаратура «Стрелец Мониторинг», пожарный гидрант находится на территории учреждения, проверен 15.03.2019 года, средства пожаротушения в наличии, согласно Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, знаки пожарной безопасности имеются (установлены на путях эвакуации)

(наличие пожарной сигнализации, средств пожаротушения и т.д.)

Наличие паспорта безопасности: в наличии (утверждён 27.12.2017 года)

Вид охраны:

1. Физическая: сторожевая

(сторожевая, ЧОП, СБ, ОВО при УВД)

2. Техническая: тревожная кнопка, договор № 40/2019 от 03.12.2018г, телефон с АОН, камеры видеонаблюдения (9 точек), видеодомофонов (2).

(наименование организации осуществляющей реагирование на КТС и ее обслуживание, количество видеокамер, тип и время хранения записываемой информации)

3. График работы охраны: дневное время (7.00-19.00 – вахтеры, ночное (19.00-7.00) сторожа
(круглосуточно, в дневное время, в ночное время)

4. Количество сотрудников охраны в смену: один

Тип здания, его инженерно – технические характеристики*

Здание МУДО ДДЮТТ кирпичное, двухэтажное здание с 3 запасными выходами. Двери основных и запасных выходов металлические.

Подвала – нет; чердак – деревянная конструкция, кровля – шифер, слуховое окно, вход на чердак – из здания, через люк по лестнице.

Автоматическая пожарная сигнализация, аппаратура «Стрелец Мониторинг» в здании имеется. Тревожная кнопка имеется. Телефон с АОН установлен.

Внутреннее освещение соответствует предъявляемым требованиям. Освещенность территории недостаточная. Ограждение периметра территории сетка "Рабица".

Нормативная документация по антитеррористической защищенности отработана. Инструкции по действиям должностных лиц учреждения в чрезвычайных ситуациях имеются.

Тренировки по эвакуации сотрудников и воспитанников запланированы.

Антитеррористическая защищенность учреждения в целом соответствует предъявляемым требованиям.

* В указанном разделе необходимо указать тип здания, количество этажей, входов/выходов, в том числе запасных, их техническое состояние и укрепленность; наличие подсобных помещений (лаборантские(вид хранения взрывоопасных и химических веществ, наличие металлических сейфов, доступ к ним); комнаты технического персонала; наличие чердачных и подвальных помещений и возможность доступа к ним посторонних лиц; техническое состояние окон (наличие распашных мет. решеток и запоров); наличие подсобных и дополнительных строений на территории учреждения; состояние освещения (наружного и внутреннего). Реальность обеспечения безопасности учреждения силами имеющейся охраны.

Выявленные недостатки, предложения по их устранению, сроки устранения недостатков:

(также в разделе указываются жалобы, заявления, предложения администрации учреждения по выявленным недостаткам)

Учреждение находится в непосредственной близости: от жилых строений, котельной

(жилые строения, предприятия с опасным производством, предприятия торговли и игорного бизнеса)

Ответственный за пожарную безопасность: Гаркавенко Василий Викторович, приказ директора № 50 от 24.12.2018 года.

Ответственный за антитеррористическую безопасность: Гаркавенко Василий Викторович, приказ директора № 1 от 09.01.2019 года.

Участковый уполномоченный обслуживающий учреждение – капитан полиции Захаров Дмитрий Иванович.

Инспектор ОДН, закрепленный за учреждением (школьный инспектор) – нет.

В ходе проведения обследования с администрацией и обслуживающим персоналом проведена беседа, в ходе которой разъяснен порядок действий при получении информации о возможности совершения террористических актов, нарушений общественного порядка, совершения преступлений, обнаружения ВВ и ВУ, подозрительных предметов, при выявлении посторонних лиц замышляющих опасные противоправные деяния.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:



О.А. Сидоркина
И.В. Савин
А.А. Новосельцев
Н.Н. Ключко
А.В. Романов
Д.А. Янчук
Д.М. Казбан
Е.Л. Павлюк
С.А. Волгина



Ознакомлен: директор


(подпись руководителя учреждения.)

М.В. Гурова